

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3

Otázka:

v návaznosti na poslané dodatečné informace, bychom chtěli požádat o doplnění / dovysvětlení následujícího dotazu, který nebyl v DI č. 1 ani č. 2 objasněn:

Jaký výrobce a typ ústředny ERO (NZS) je nyní na objektech instalován? Z informací ve VV se nám podařilo zjistit, že s největší pravděpodobností je to výrobce Zenitel. Tento systém v byl v minulosti dodáván jako výhradním distributorem pro ČR společností Colsys, která v současné době již řadu let tento systém nedodává a spolupráci se Zenitelem přerušila. V současné době neexistuje distributor pro ČR a tento systém není v ČR dodáván a ani montován.

Navíc dle projektu mají být ústředny v celém objektu propojeny optickým kabelem a je tudíž bezvýhradně nutné, aby se jednalo stejný typ a výrobce k zachování plné funkčnosti. ERO (NZS) Zenitel nebude nainstalovat žádným s potencionálních dodavatelů.

Odpověď:

Aktuálně je v objektu instalován systém Schrack - viz předchozí dotazy.