

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 6

Otázka:

V dokumentu „2022-VSE011_Blanice_D1_3 PBŘ“ se na str. 7 uvádí:

Na únikových cestách nedochází k žádným změnám. Měněné východové dveře na volné prostranství musí respektovat stávající průchodnou šířku a směr otevírání dveří. Bez ohledu na stávající kování budou všechny nové dveře na únikových cestách vybavené panikovým kováním, přičemž se preferuje horizontální madlo dle ČSN EN 1125 u všech hlavních dveří otevírajících se ve směru úniku. Vedlejší jednokřídlé dveře mohou být vybavené panikovým kováním (klikou) dle ČSN EN 179. V případě užití vodorovně posuvných dveří do stran (musí být zachována průchodná šířka dveří, popřípadě sestavy dveří) ovládaných motoricky za pomoci pohybového čidla, musí dveře umožnit ruční odblokování a otevření. Tyto dveře budou vybavené náhradním zdrojem elektrické energie, který v případě výpadku napájení zajistí jednorázové automatické uvedení dveří do otevřené polohy.

Ve výpisu prvků „2022-VSE011_Blanice_PD_501 vypis vyplní otvoru“ u pozic A1 vstupních dveří DV01 – DV08 není uvedeno, u kterých pozic a jaký typ panikového kování (horizontální madlo x paniková klika) je požadovaný.

Odpověď:

Již řešeno v předchozích dodatečných informacích. Balkónové dveře budou použity jako balkónové dveře bez zámku a vnitřní klikou a vnějším madýlkem.