

1. V dodatečné odpovědi č. 135 je uvedeno:

v buňce G708 sečteny 2x buňky G711 až G712 (s mezisoučtem G710)

- Oceňte výkaz výměr.

v případě, že uchazeč ocení výkaz výměr bude v buňce G709=suma(G710:G716) dvakrát započten prvek K1, může uchazeč doplnit do buňky G708=suma(G710:G716)?

Řádek 709 je pouze neoceněná poznámka, tudíž v buňce G709 nic není. V buňce G708, je SUMA G709 až G716. Oceňte výkaz výměr.

Chybný vzorec sumy se vyskytuje v buňce G708 =SUMA(G709:G716). Buňka G710 je následující= SUMA(G711:G712). Uchazeč se tedy domnívá, že suma v buňce G708 =SUMA(G709:G716) je chybná a zahrnuje 2x prvek k1. Může tedy uchazeč opravit vzorec v buňce G708==SUMA(G710;G713:G716)? Žádáme zadavatele o jasnou odpověď, zda ano či ne.

Ne, oceňte předložený výkaz výměr.

2. Žádáme zadavatele o doplnění informací k dotazu na položku demontáž betonového monolitického odlučovače v 1.PP s ekologickou likvidací odpadu viz dotaz č. 16 (DI č. 57 – 61). Zadavatel sice poskytl informací o rozměru, ale pouze půdorysném. Uchazeč postrádá v odpovědi zadavatele informaci o typu, výšce (případně objemu), specifikaci a množství odpadu, který bude muset být zlikvidován, a proto žádáme o doplnění.

VV - položka č.325 Demontáž betonového monolitického odlučovače v 1.pp s ekologickou likvidací odpadu (∑ 2,20 t)

Odpověď: V závorce je uvedena váha žel. bet. konstrukce odlučovače. Vzhledem ke kontaminaci materiálu nebyl proveden stavební ani jiný průzkum uvnitř odlučovače. Oceňte likvidaci železobetonové kontaminované konstrukce, o váze 2,2 t.