

Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 3

Naše dotazy se týkají statické části PD:

Dotaz č. 1

Ve VV chybí položka výztuže žb. základové desky tl 500 mm.

Odpověď:

Dle sdělení projektanta položka výztuže chybí, zohledněte v ceně kubíku betonu základové desky.

Dotaz č. 2

Třídy betonů v položkách VV neodpovídají třídám betonů na výkresech DPS statiky

Odpověď: Projektant žádné rozdíly v třídách betonů nenašel, ale obecně platí výkresy výztuže statické části.

Dotaz č. 3

Položka č. 33 má být bednění stěn oboustranné (dtto pol.č. 34)

Odpověď:

Bednění jednostranné je v podzemních podlažích 4.pp až 1.pp, bednění oboustranné v nadzemních podlažích 1.np až 3.np. Takže položky 33 a 34 částečně oboustranné a částečně jednostranné

Dotaz č. 4

Chybí položka pro odstranění jednostranného bednění stěn k pol č. 37 – Zřízení

Odpověď:

Odstranění bednění zohledněte v ceně položky č. 37