

Vysvětlení zadávací dokumentace – č. 6

Dotaz:

Porovnáním výkazu výměr s předanou dokumentací jsme zjistili, že výkaz byl pravděpodobně sestavován dle jiné než projektové dokumentace, která je ve stupni pro realizaci stavby.

Například:

Vnější výplně otvorů:

Prvek ozn.002 dle PO 3ks, dle VV 6ks; 003 dle PD 1 ks, dle VV 4ks; 004 dle PO-t abulky prvků 3ks (ale na výkrese 2ks), dle VV 2ks; 005 dle PO 3ks, dle VV 5ks; 006 dle PD 1ks (ale na výkrese 2ks), dle VV 4ks; 007 dle PO 1ks, ve VV zcela chybí

Zámečnické a truhlářské výrobky:

Z01, Z02, Z04, Z06 ve VV chybí; vv obsahuje pouze Z03 a zas

Za03 žaluzie - v PD 2ks, ve VV 1ks T2 - v PD 10,8bm, ve VV chybí

Žádáme o uvedení projektové dokumentace a výkazu výměr do souladu.

Odpověď:

Projektant provedl korekci prvků:

Prvek výkaz výměr Projektová dokumentace

O02	6	3
O03	4	1
O04	2	3
O05	5	3
O06	4	1
O07	1	1 (je ve výkazu výměr)
Z01	0	19,8 m (doplněno)
Z02	0	1 m (doplněno)
Z04	0	1 m (doplněno)
Za03	1	2 kusy (1 kus doplněn)
T2	10,8	10,8 m (je ve výkazu výměr)